

05 sep 2025 -09:35

Jaarlijkse bliksemactie op bouwplaatsen: vallen van hoogte blijft het grootste risico

De jaarlijkse bliksemactie op bouwplaatsen van de Arbeidsinspectie - Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid bracht ook in 2025 aan het licht dat het risico op vallen van hoogte nog steeds het grootste risico is in de bouwsector.

De jaarlijkse bliksemactie op bouwplaatsen van de Arbeidsinspectie - Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid bracht ook in 2025 aan het licht dat het risico op vallen van hoogte nog steeds het grootste risico is in de bouwsector. Tijdens de nationale actiedag op 3 juni 2025 werden 177 aannemers gecontroleerd. Daarbij werden 360 inbreuken vastgesteld, waarvan er 174 te maken hadden met het risico op vallen van hoogte (48 %).

Verschillende types van risico's


Het risico om te vallen van hoogte op bouwplaatsen komt op verschillende manieren voor:



1) Onveilige steigerconstructies (ontbrekende leuning, onvolledige werkvloeren, gebrekkige stabiliteit, ...)



2) Ontbreken van een collectieve beveiliging aan de randen van een bouwwerk




3) Ontbreken van een collectieve beveiliging aan vloeropeningen



4) Ontbreken van een collectieve beveiliging bij werken op het dak

5) Uitvoeren van werken op hoogte van op een ladder.



Ook de voorgaande jaren was het risico op vallen van hoogte de meest voorkomende vaststelling tijdens de bliksemacties. Tijdens de reguliere inspecties op bouwplaatsen wordt door de inspecteurs het risico op vallen van hoogte eveneens het meest vastgesteld.

Onderstaande grafiek toont de procentuele verdeling van alle vaststellingen tijdens de bliksemactie van 3 juni 2025:

Op de 2de plaats staat het niet gevolgd hebben van de basisveiligheidsopleiding (of gelijkwaardig). Deze opleiding werd ingevoerd in april 2023 en moet gevolgd worden door alle personen die werkzaamheden uitvoeren op een bouwplaats.

Op plaats 3 staat het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens de bliksemactie was dit in de meeste gevallen het niet dragen van ademhalingsbescherming bij het bewerken van kwartshoudende materialen.

Op de 4de plaats staan de onveilige toegangswegen op de bouwplaats of in het gebouw. Dit zijn o.a. onverlichte traphallen, ontbrekende leuning aan trappen en te smalle overbruggingen van hoogteverschillen.

Op plaats 5 staat de blootstelling aan procesmatig gegenereerd kwartsstof en dit door het bewerken

(zagen, slijpen, frezen, ...) van kwartshoudende materialen zoals betonelementen, snelbouwstenen, gevelstenen, klinkers, etc. Blootstelling aan dergelijk stof kan leiden tot allerlei longziektes en zelfs tot longkanker. Bouwmaterialen kunnen veilig bewerkt worden door in eerste instantie gebruik te maken van watertoevoer of stofafzuiging om het vrijgekomen stof respectievelijk neer te slaan of op te vangen.

Conclusie

De bliksemactie van 2025 bevestigt nog eens dat het risico op vallen van hoogte manifest aanwezig is op de bouwplaatsen. Het risico om te vallen wordt onvoldoende ingeschat terwijl de gevolgen van een val, zelfs van een hoogte van 2 meter of lager, zeer ernstig kunnen zijn.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat1
1070 Brussel
België
02 233 41 11
<http://www.emploi.belgique.be>

Sandy Deseure
Diensthoofd Directie van de communicatie
0485 83 70 57
Sandy.deseure@werk.belgie.be

Anne-Cécile Wagner
Conseillère Direction de la communication
0494 69 32 01
anne-cecile.wagner@emploi.belgique.be