16 nov 2026 -14:09

Schadegeval Sint-Maria-Magdalenakerk in Brussel

Op zondag 15 november 2026, omstreeks 9 uur, is een vrachtwagen van de Stad Brussel ingereden op een zijmuur van de Sint Maria-Magdalenakerk in het centrum van Brussel, nabij het Centraal station. De omstandigheden van het ongeluk worden op dit moment verder onderzocht.



Het gaat om de zijmuur op de hoek van de Magdalenasteenweg en de Putterij, nabij het voorportaal (Narthex) van de kerk.

Er zijn geen gewonden maar de schade aan de kerk is groot. Er zijn verschillende grote scheuren in de muur en de waterdichtheid van de kerk aan het beschadigde deel, is geraakt.

Een veiligheidsperimeter werd rond een deel van de kerk geplaatst.

De Regie der Gebouwen en de Stad Brussel hebben onmiddellijk ter plaatse de eerste vaststellingen gedaan. Op 15 november, in de namiddag heeft de Stad Brussel de nodige stuttingswerken in de kerk, besteld. Deze werden in de avond voltooid.

De verdere stappen zullen bepaald worden op basis van overleg tussen de Stad Brussel en de Regie der Gebouwen en de verdere gedetailleerde vaststellingen en adviezen van de ingenieurs stabiliteit van de stad Brussel.

De kerk blijft momenteel om veiligheidsredenen gesloten.

Historiek Sint-Maria-Magdalenakerk

De Sint-Maria-Magdalenakerk ligt vlak bij het station Brussel-Centraal. Ze werd gesticht in de 13de eeuw en in de 15de eeuw werd ze heropgebouwd in gotische stijl. De kerk raakte beschadigd bij de beschieting van Brussel in 1695 en werd in 1841 toevertrouwd aan de paters redemptoristen.

Voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding in Brussel onteigende de Staat de kerk en het klooster in 1902.

De kerk werd in 1942 erkend als erfgoed.

Sinds juni 1989 verhuurt de Regie der Gebouwen de kerk aan de Paters Assumptionisten.

Regie der Gebouwen
Gulden Vlieslaan 87 / 2
1060 Brussel
België
+32 2 541 65 11
http://www.buildingsagency.be

Steven Hus (NL) -Sylvie Decraecker (FR)
+32 (0)477 33 61 24
+32 (0)475 80 71 20
press@buildingsagency.be

© 2026 - news.belgium.be